


In Italia, dopo lo switch off, vi sono ampie zone dove è **IMPOSSIBILE RICEVERE ADEGUATAMENTE I MUX RAI.**

In queste situazioni, facendo un'analisi con uno strumento di misura professionale, si constata che il segnale è presente ma la qualità è insufficiente.

## EMME ESSE TI OFFRE LA SOLUZIONE A QUESTO PROBLEMA



## NUOVA ANTENNA *Excel* BANDA IV Cod. 16B4



Codice	Canali	Elem.	Guadagno dB	Rapporto AV / In. dB	Angolo Apertura Orizzontale	Carico al vento Kg	Lunghezza mm	Imballo Pz
16B4	21....37	16	9....11	26	55°....25°	3,8	1180	10
26B4	21....37	26	11..14,5	27	42°....22°	6,2	2190	10